

通学路の危険箇所一覧(岩泉町)291201現在.xls

No.	市町村	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	対策状況	事業主体	事業者の区分	道路の管理区分
1064	岩泉町	大川小学校	一般県道大川松草線	岩泉町大川字下町（大川交流センター付近）	歩道がなく道幅も狭いが、大型車を通る。	道路改良（道路拡幅による歩道の整備）	対策済み	岩手県	道路管理者	県
1065	岩泉町	大川小学校	一般県道大川松草線	岩泉町大川字下町（大川小学校入口付近）	道幅が狭く大型車も通るが、見通しが悪い。	道路改良（H29事業着手中）	対策予定	岩手県	道路管理者	県
1066	岩泉町	大川小学校	一般県道大川松草線	岩泉町大川（大川橋方面曲がり角）	道幅が狭く見通しが悪いが、横断歩道がない。	道路改良（道路拡幅による見通しの確保）	対策済み	岩手県	道路管理者	県
1067	岩泉町	浅内小学校	国道340号	岩泉町浅内（小学校入口～大川方面）	道路幅が狭く、車道と歩道の区別がない。	ルールについて確認し、指導を行った。	対策未定	岩手県	道路管理者	県
1068	岩泉町	浅内小学校	国道340号	岩泉町浅内（小学校入口～岩泉方面）	道路幅が狭いだけでなく、坂道、カーブの連続で危険。	ルールについて確認し、指導を行った。	対策未定	岩手県	道路管理者	県